



Verarbeitungshinweise - SilaECO Power Net

1. Für eine reibungslose Verarbeitung ist eine Netzspannung von 7% bis 10% erforderlich.
2. Das Netz muss sauber und gleichmäßig in die Presskammer einlaufen.
3. Netzschneidmesser und Netzbremse müssen in einwandfreiem Zustand sein und dem jeweiligen Produkt ggf. angepasst werden.
4. Es ist darauf zu achten, dass das Produkt in der Ballenkammer nicht beschädigt wird, wie z.B. durch defekte Riemenbinder oder sonstige Beschädigungen z.B. der Presswalzen.
5. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass der vorgegebene Ballendurchmesser nicht überschritten wird.
6. Kommt es zu einer statischen Aufladung, können sie mit Talkum einfache Abhilfe schaffen.
7. Hohe Außentemperaturen (25°C oder mehr) können eine individuelle Maschinenanpassung (Bremse oder Netzvorspannung) erforderlich machen.